

SISMOS

BOLETÍN AFECTACIONES SISMO PRESENTADO EL 17 DE AGOSTO A LA HORA 12:04 P.M



De acuerdo a la información por parte de los Coordinadores de Gestión del Riesgo municipal y los Padrinos Provinciales, se presenta el inventario de afectación al 22 de agosto de 2023.

PROVINCIAS AFECTADAS: (6)

Municipios Afectados (14)

PROVINCIA DE ORIENTE	GUAYABETAL
	FOMEQUE
	QUETAME
	FOSCA
	CAQUEZA
	UBAQUE

PROVINCIA DE GUAVIO	GACHALA
	UBALA
	GACHETA

PROVINCIA MEDINA	MEDINA
------------------	--------

ALTO MAGDALENA	TOCAIMA
	GIRARDOT

SISMOS

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

SOACHA	SIBATE
--------	--------

PROVINCIA SUMAPAZ	PASCA
-------------------	-------

GUAYABETAL

AFECTACIONES

KM 58 CERRADO POR PRECAUCION EN LOS DOS SENTIDOS POR CAIDA DE MATERIAL ROCOSO
DESGLIZAMIENTO CON TAPONAMIENTO DE VIAS KM 58+900 Y AFECTANDO 4 CASAS CON PERDIDA TOTAL

145 REPORTES DE VIVIENDAS AFECTADAS

AFECTACION EN 20 VIAS DEL MUNICIPIO POR CAIDA DE PIEDRAS Y REMOCION EN MASA

13 VIVIENDAS NO HABITABLES SIN INFORMACION

2 VIVIENDAS EN SAN ROQUE AFECTADAS POR CAIDAS DE PIEDRA

AFECTACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ESCUELA LA INMACULADA/ INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ALBERTO REYES FONSECA

AFECTACION EN INSTALACIONES MUNICIPALES-ALCALDIA MUNICIPAL

AFECTACION CON FISURAS Y AGRIETAMIENTOS EN IGLESIA MUNICIPAL

195 FAMILIAS CON 381 PERSONAS AFECTADAS

RUPTURA DE VIDRIOS, DILATACIONES EN VIVIENDAS EN GENERAL



[@RCUNDINAMARCA](#) [Gestión del Riesgo Cundinamarca](#)

[riesgos.cundinamarca](#) [unidad de gestion del riesgo UAEGRD](#)

☎ 420 5911 📍 Carrera 58 (Avenida Las Americas) N° 09-05 Bogotá D.C.

SISMOS

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

FOMEQUE

AFECTACIONES

UNA VIVIENDA AFECTADA EN AGRIETAMIENTO

COLEGIO EN LA UNION EN AGRIETAMIENTO



QUETAME

AFECTACIONES

4 VIVIENDAS AFECTADAS EN LA PARTE RURAL CON 13 PERSONAS AFECTADAS

22 VIVIENDAS AFECTADAS EN ZONA RURAL CON 87 PERSONAS AFECTADAS

AFECTACIONES LEVES EN HOTEL DENOMINADO BLANCO

4 EDIFICACIONES DE USO PUBLICO AFECTADAS COMO SON : CASA DEL ADULTO MAYOR, CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA, ALCALDIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA POR AGRIETAMIENTOS LEVES

1 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL PUENTE QUETAME AFECTACIONES LEVES EN PAREDES

AFECTACIONES EN COMUNICACIONES OPERADORES DE TELEFONIA CELULAR SIN SERVICIO

AFECTACION RED DEL ACUEDUCTO SECTOR ALGODONAR

2 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (FARMACIA-IGLESIA CRISTIANA)

VIAS AFECTADAS CON PERDIDA DE BANCADA, DESLIZAMIENTO - PUENTE QUETAME-QUETAME / SECTOR BOCANEGRA (VIADUCTO) /SECTOR PUENTE MILITAR -QUETAME

 @RCUNDINAMARCA  Gestión del Riesgo Cundinamarca

 riesgos.cundinamarca  unidad de gestion del riesgo UAEGRD

 420 5911  Carrera 58 (Avenida Las Americas) N° 09-05 Bogotá D.C.

SISMOS

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



FOSCA

AFECTACIONES

VEREDA SANAME EL COLEGIO ALFONSO PAVON AFECTACIONES EN EL TECHO

2 VIVIENDAS EN LA VEREDA EN EL CENTRO POBLADO DE SANAME

POSTE DE ENEL POR COLAPSAR



[@RCUNDINAMARCA](#) [Gestión del Riesgo Cundinamarca](#)
[riesgos.cundinamarca](#) [unidad de gestion del riesgo UAEGRD](#)

☎ 420 5911 📍 Carrera 58 (Avenida Las Americas) N° 09-05 Bogotá D.C.

SISMOS

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



CAQUEZA

AFECTACIONES

PALACIO MUNICIPAL CUARTO PISO PRESENTA FISURAS VARIAS AREAS

3 VIVIENDAS CON FISURAS ESTRUCTURALES VEREDA PLACITAS SECTOR PLAZA DE MERCADO

26 MENORES ATENDIDOS POR SHOCK EMOCIONAL LUEGO DEL SISMO DEL COLEGIO IED DEPARTAMENTAL Y FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL

1 MENOR ATROPELLADO AL MOMENTO DEL SISMO EN EL BARRIO VILLA DEL PRADO FUE TRASLADADO AL HOSPITAL

DERRUMBE EN LA VIA ANTIGUA SECTOR DE QUEBRADA LA HONDA CON AFECTACION DE 1 CALZADA MATERIAL PETREO Y MATERIAL VEGETAL

FALLAS PARCIALES EN LOS SERVICIOS DE TELEFONO, LUZ Y ACUEDUCTO

ESTACION DE BOMBEROS CAQUEZA PRESENTA UNAS FISURAS EN LAS PAREDES Y PISOS



[@RCUNDINAMARCA](#) [Gestión del Riesgo Cundinamarca](#)

[riesgos.cundinamarca](#) [unidad de gestion del riesgo UAEGRD](#)

☎ 420 5911 📍 Carrera 58 (Avenida Las Americas) N° 09-05 Bogotá D.C.

SISMOS

UBAQUE

AFECTACIONES

AFECTACION DE 54 VIVIENDAS Y VEREDAS (SANTA ANA BAJA, LUCIGA, ROMERO ALTO)

AFECTACION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VEREDA FISTEGA

AFECTACION DE FISURAS EN EL PALACIO MUNICIPAL, CDI LOS UBAQUENCITOS, CUPULA DE LA IGLESIA E INSTITUTO TECNICO DE ORIENTE

54 FAMILIAS AFECTADAS

SEDES EDUCATIVAS RURALES CON AFECTACION

ESTACION DE POLICIA CON AFECTACIONES EN SU ESTRUCTURA

ESTACION DE BOMBEROS CON AFECTACION EN SU ESTRUCTURA



[@RCUNDINAMARCA](#) [Gestión del Riesgo Cundinamarca](#)

[riesgos.cundinamarca](#) [unidad de gestion del riesgo UAERD](#)

☎ 420 5911 📍 Carrera 58 (Avenida Las Americas) N° 09-05 Bogotá D.C.

SISMOS

GACHALA

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

AFECTACIONES

EDIFICACION CORPOGUAVIO CAIDA DE TECHO Y ESTRUCTURA

IGLESIA PRINCIPAL CAIDA DE LA CRUZ EXTERIOR FISURAS EN IMÁGENES

ESTACION DE BOMBEROS PERDIDA DE ANTENA DE COMUNICACIÓN

VEREDA CRUCES DE JOAQUIN ROMERO VIVIENDA CAIDA

MINAS DE YESO LA CASA DEL SEÑOR ORTERO LINARES CAIDA

223 VIVIENDAS AFECTADAS DE LAS CUALES 12 COLAPSARON TOTALMENTE, 71 CON AVERIACIONES EN CASCO URBANO Y 140 EN LA ZONA RURAL

SE PRESENTO UNA AVENIDA TORRENCIAL POR REPRESENTAMIENTO EN EL RIO AFECTANDO LA VIA QUEDANDO INCOMUNICADO LAS VEREDAS TENA Y LOS PUENTES LAS FLORES



UBALA

AFECTACIONES

423 VIVIENDAS AFECTADAS CON FISURAS Y AGRIETAMIENTOS

1 VIVIENDA PERDIDA TOTAL

120 VIVIENDAS EN RIESGO POR AGRIETAMIENTO Y SOLICITAN REUBICACION O APOYO DE SUBSIDIO

21 CENTROS EDUCATIVOS CON AFECTACIONES DE AGRIETAMIENTO, FISURAS, COLAPSO DE CUBIERTA PARCIAL Y ROTURA DE VIDRIOS

3 ESCUELAS CON AFECTACIONES EN LOS PISOS

4 TEMPLOS CON AGRIETAMIENTOS Y FISURAS LEVES

AGRIETAMIENTOS EN CULTIVOS DE FRIJOL CON UNA HECTAREA DE AFECTACION

AGRIETAMIENTO Y FISURAS EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES (PERSONERIA Y CONSEJO MUNICIPAL)

@RCUNDINAMARCA Gestión del Riesgo Cundinamarca

riesgos.cundinamarca unidad de gestion del riesgo UAEGRD

420 5911 Carrera 58 (Avenida Las Americas) N° 09-05 Bogotá D.C.

SISMOS

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

ESTACION DE POLICIA AGRIETAMIENTO Y FISURAS DE CONSIDERACION MEDIA
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL TUVO CAIDA DE CIELO RASO Y AGRIETAMIENTO DE PAREDES
ALMACEN MUNICIPAL CAIDA DE CIELO RASO
OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO RUPTURA DE VIDRIOS CAIDA DE CIELO RASO Y AGRIETAMIENTO DE PAREDES
AFECTACION Y PERDIDA DE TOTAL DE ENRAMADAS (FABRICACION DE PANELA)



MEDINA

AFECTACIONES

ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCION ANTIGUAS (IGLESIA) PRESENTAN AGRIETAMIENTO SIN CAIDA AL MOMENTO



[@RCUNDINAMARCA](#) [Gestión del Riesgo Cundinamarca](#)

[riesgos.cundinamarca](#) [unidad de gestion del riesgo UAEGRD](#)

☎ 420 5911 📍 Carrera 58 (Avenida Las Americas) N° 09-05 Bogotá D.C.

SISMOS

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

TOCAIMA

AFECTACIONES

UNA VIVIENDA AFECTADA EN LA VEREDA VILA FINCA SAN ANDRES



GIRARDOT

AFECTACIONES

AFECTACION EN UNA DE LAS SEDES EN DONDE FUNCIONA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SE DERRUMBARON UNA TABLAS DE MADERA ANTIGUA

AFECTACION EN CON FISURAS EN LA PAREDES DE LA PLAZA DE MERCADO



SISMOS

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

GACHETA

AFECTACIONES

AFECTACION DE LA CUPULA DE LA IGLESIA
AFECTACION EDIFICIO DE LA FISCALIA
VEREDA RUMERAL 1 VIVIENDA AFECTADA
BOMBITA UNA VEREDA AFECTADA
AFECTACIÓN EN PAREDES DE 4 VIVIENDAS, Y EN HOSPITAL



SIBATE

AFECTACIONES

URBANIZACION PARQUE EL MUÑA 1 VIVIENDA AFECTADA FIRUAS Y AGRIETAMIENTOS
COLEGIO INSTITUTO DEPARTAMENTAL GENERAL SANTANDER AFECTACION DE SALA DE PROFESORES DEL SEGUNDO PISO BLOQUE A/AULA DE SISTEMAS SEGUNDO PISO BLOQUE A/ AULA TERCER PISO BLOQUE AGRIETAMIENTO PAREDES Y CUBIERTAS/
CONCENTRACION URBANA SEDE PRIMARIA AFECTACION TECHO EN RESTAURANTE ESCOLAR CON AGRIETAMIENTO EN PARDES
SEDE ESCOLAR LA UNION DAÑOS EN LA ESTRUCTURA CON CIERRE TEMPORAL

[@RCUNDINAMARCA](#) [Gestión del Riesgo Cundinamarca](#)
[riesgos.cundinamarca](#) [unidad de gestion del riesgo UAEGRD](#)

☎ 420 5911 📍 Carrera 58 (Avenida Las Americas) N° 09-05 Bogotá D.C.

SISMOS

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

PALACIO MUNICIPAL AGRIETAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO PISO Y PASILLOS
CASA DE LA JUSTICIA AGRIETAMIENTO EN TECHOS Y PAREDES
SECRETARIA Y COMISARIA DE FAMILIA AGRIETAMIENTO EN CUBIERTAS
AFECTACION EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL AGRIETAMIENTO PAREDES



PASCA

AFECTACIONES

ESCUELA PRIMARIA POLICARPA SALAVARRIETA AGRIETAMIENTO EN PLACA DE CONTRAPISO CERCANA A LAS COLUMNAS Y VIGAS- MONITOREO FRECUENTE- EN EL SALON DE REUNIONES SE PRESENTAN GRIETAS DE DOS MUROS- SALON DE DOCENTES GRIETAS SOBRE MUROS DE COSTADO NORTE- Y FISURAS EN LA ESTRUCTURA
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE PASCA SE PRESENTAN GRIETAS Y ONDULACIONES EN LOS PISOS DE CINCO SALONES
INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON GOMEZ DILATAIONES ENTRE VIGAS Y PAÑETE POCO PROFUNDAS
5 VIVIENDAS CON AFECTACION DE GRIETAS EN AUMENTO LUEGO DEL SISMO

[@RCUNDINAMARCA](#) [Gestión del Riesgo Cundinamarca](#)

[riesgos.cundinamarca](#) [unidad de gestion del riesgo UAEGRD](#)

☎ 420 5911 📍 Carrera 58 (Avenida Las Americas) N° 09-05 Bogotá D.C.

SISMOS

CITEL
CENTRO DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

